

INFORME DE AVANCE DE MEJORAMIENTO DE MUSEOS COMUNITARIOS

ANTES Y AHORA

1. NUEVA GUINEA

Descripción de obras realizadas: Construcción de una nueva edificación con batería sanitaria e iluminación eléctrica.

Antes



Ahora



2. TIPITAPA:

Descripción de obras realizadas: Rehabilitación del techo, instalación de canales, bajantes, rehabilitación de la estructura de madera, repello y fino en paredes, instalación de lavamanos y pintura interna en el edificio.

Antes



Ahora



3. JALAPA

Descripción de obras realizadas: Reemplazo de cubiertas en pasillo, repello en paredes, pintura interna y externa, reemplazo de piso interno y mejora en sistema eléctrico externo, interno, reemplazo de portón y puerta de madera.

Antes



Ahora



4. OCOTAL

Descripción de obras realizadas: Pintura interna, externa y en puertas, reemplazo de los servicios higiénicos, mejoramiento en sistema eléctrico, baños, paredes y piso construcción de oficina y bodega mantenimiento mural artístico.

Antes



Ahora



5. TOTOGALPA

Descripción de obras realizadas: Construcción de fachada principal, pintura interna y externa, mejoramiento de los servicios higiénicos, construcción del techo en el auditorio.

Antes



Ahora



6. ESTELI

Descripción de obras realizadas: Construcción de dos bodegas y jardineras en exterior, pintura interna y externa paredes y techo y reemplazo del piso

Antes




Ahora



Construcción de Bodega



Piso en mal estado




7. LEON

Descripción de obras realizadas: Reparaciones en el piso en pasillos y salones, reemplazo del tanque de almacenamiento de agua, reparación en fuente del patio central, instalación de puertas plegables en el salón principal, pintura interna y externa en el exterior y salones principales.

Antes



Ahora



8. CORINTO

Descripción de obras realizadas: Desinstalación e instalación de cielo raso en áreas de salón exterior del museo y fasias, rehabilitación del sistema eléctrico, mejoramiento de puertas y ventanas y pintura en la fachada principal y área interna y externa del museo.

Antes



Ahora



9. VILLA EL CARMEN

Descripción de obras realizadas: Construcción de rampa de acceso, pintura interna y externa, mejoramiento de puertas ventanas, instalación de piso cerámico interno y pasillo.

Antes




Ahora



10. CIUDAD SANDINO

Descripción de obras realizadas: Construcción de rampa de acceso principal, construcción de andén externo, instalación de techo y estructura, instalación de bancas y bebederos, rehabilitación del sistema de aguas negras y agua potable, reparación de paredes y pintura interna y externa.

Antes



Ahora



11. NANDASMO

Descripción de obras realizadas: Reparaciones en el cielo raso, cambio de puertas y pintura en paredes internas, externas, cielo falso del corredor, bordillos, bancas y portón principal.

Antes



Ahora



12. MASAYA

Descripción de obras realizadas: Construcción de 40 m² en terraza, construcción de gradas, instalación de barandales, construcción de rancho tradicional, construcción de replica de petroglifos y pintura en general.

Antes



Terraza
insegura

Ahora



Pintura,
terrazza



Rancho

13. NIQUINOHOMO

Descripción de obras realizadas: Construcción de batería sanitaria, impermeabilización de la cubierta de techo, reparación de puertas y ventanas, construcción de rampa y gradas de acceso, lijado y sellado de juntas del piso, pintura en paredes internas y externas.

Antes



Ahora



14. RIVAS

Descripción de obras realizadas: Construcción de rampa de acceso principal, reparación de estructura de techo en el muro perimetral, pintura de plazoleta reparaciones en la estructura de techo del área de biblioteca.

Antes



Ahora




15. SAN MARCOS

Descripción de obras realizadas: Reactivación del sistema eléctrico, instalación de piso, instalación de servicios higienicos, mejoramiento de puertas e instalación de puertas de puerta de vidrio, reemplazo de barandales y pintura en general. **Nota:** El proyecto se encuentra en proceso de ejecución.

Antes



Ahora



16. JUIGALPA

Descripción de obras realizadas: Reemplazo y rehabilitación de vigas de entrepiso y pasa manos, columnas, reemplazo del 50% entrepiso de madera, pintura interna y externa de vigas, columnas y pasamano de madera.

Antes



Ahora



17. BOACO

Descripción de obras realizadas: Pintura interna y externa incluyen puertas, mejoramiento de los servicios higiénicos incluye tanque de agua para abastecer el local, 37.80 m² de pinturas artística, mejora en sistema iluminación, pasamano en rampa y portones metálico.

Antes



Ahora



18. SAN ISIDRO

Descripción de obras realizadas: Construcción de un salón multiusos, andenes para la circulación, base para la construcción de bodega para el almacenamiento de trajes típicos.

Antes



Ahora



Sala en mal estado



Servicios higiénicos mal estado



19. EL TUMA LA DALIA

Descripción de obras realizadas: Construcción de una bateriasanitaria, instalación de cielo raso, instalación de particiones, rehabilitación del sistema eléctrico y pintura interna y externa del edificio.

Antes



Ahora



20. WIWILI DE JINOTEGA

Descripción de obras realizadas: Instalación de piso cerámico y cielo raso de P.V.C, repello, pintura interna y externa, mejoramiento del sistema eléctrico, pintura y mantenimiento de ventanas puertas incluye herraje.

Antes



Ahora



21. CHINANDEGA

Descripción de obras realizadas: Construcción de una nueva edificación, instalación de cubierta de techo y canalización del sistema eléctrico.

Antes



Ahora



22. NAGAROTE

Descripción de obras realizadas: Construcción de un salón multiusos, andenes para la circulación, base para la construcción de bodega para el almacenamiento de trajes típicos.

Antes



Ahora

