

INFORME FOTOGRÁFICO

PROYECTO: OBRAS CIVILES EDIFICIO A, B, C, D, E DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CHINANDEGA

Fecha de corte: 11 de Mayo del 2019

EDIFICIO C1

EDIFICIO A

EDIFICIO C2

EDIFICIO B

EDIFICIO C3

EDIFICIO D

EDIFICIO C4

EDIFICIO E

EDIFICIO C5

EDIFICIO C6



INFORME FOTOGRÁFICO

EDIFICIO C1



CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES :

- *Colocación de mampostería perimetral.*

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019

EDIFICIO C1



ACTIVIDADES :

- *Colocación de formaleta de vigas y losa de entrepiso*

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019

EDIFICIO C1



ACTIVIDADES :

- *Colocación de formaleta en columnas y muros principales a nivel de losa de entrepiso.*
- *Colado de concreto en columnas y muros.*

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019

EDIFICIO C2

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- *Colado de concreto en fundaciones. (88 m3)*

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019

EDIFICIO C2



ACTIVIDADES:

- Colado de concreto en muros principales. (42.03 m3)

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019

EDIFICIO C2



ACTIVIDADES:

- *Colocación de formaleta en fundaciones.*

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019

ACTIVIDADES:

- *Alistado y armando de acero de columnas.*



EDIFICIO C3

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- *Relleno y compactación de fundaciones con material selecto 60% y material del sitio 40%.*

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019



ACTIVIDADES:

- *Relleno y compactación de fundaciones con material selecto 60% y material del sitio 40%.*



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- *Colado de concreto en fundaciones. (132 m³)*

ACTIVIDADES:

- *Alistado y armado de acero de columnas principales y muros de corte.*





ACTIVIDADES:

- *Alistado, armado y colocado de acero de fundaciones y columnas principales.*



ACTIVIDADES:

- Colado de concreto en fundaciones. (132 m3)

EDIFICIO B3

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- *Colocación de concreto pobre de limpieza en fundaciones*

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019

EDIFICIO B4

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- *Alistado y armado de acero de columnas y muros principales.*

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019

ACTIVIDADES:

- *Alistado, armado y colocado de acero en zapatas corridas.*



ACTIVIDADES:

- *Alistado, armado y colocado de acero en zapatas corridas.*



GENERALES



Fecha de corte: 11 de mayo del 2019

GENERALES



GENERALES



Fecha de corte: 11 de mayo del 2019

GENERALES




Fecha de corte: 11 de mayo del 2019

GENERALES




Edificio C2



Edificio C5

GENERALES



Fecha de corte: 11 de mayo del 2019

GENERALES



Fecha de corte: 11 de mayo del 2019

GENERALES



Fecha de corte: 11 de mayo del 2019

GENERALES

Edificios A y B



Fecha de corte: 11 de mayo del 2019