

INFORME FOTOGRÁFICO

PROYECTO: OBRAS CIVILES EDIFICIO A, B, C, D, E DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CHINANDEGA

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

EDIFICIO C1

EDIFICIO A

EDIFICIO C2

EDIFICIO B

EDIFICIO C3

EDIFICIO D

EDIFICIO C4

EDIFICIO E

EDIFICIO C5

EDIFICIO C6



INFORME FOTOGRÁFICO

EDIFICIO A1



CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- *Colocación de formaleta en vigas de losa de entrepiso.*
- *Colocación de acero en vigas de losa de entrepiso.*

EDIFICIO A1




ACTIVIDADES:

- Colocación de formaleta en vigas de losa de entrepiso.
- Colocación de acero en vigas de losa de entrepiso.

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

EDIFICIO A1



ACTIVIDADES:

- *Colocación de formaleta en vigas de losa de entrepiso.*
- *Colocación de acero en vigas de losa de entrepiso.*

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

EDIFICIO A4

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- *Relleno de material selecto en fundaciones.*

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

EDIFICIO A4



ACTIVIDADES:

- *Relleno de material selecto en fundaciones.*

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

EDIFICIO B1

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- *Colocación de formaleta en columnas y muros.*
- *Colocación de concreto en columnas y muros.*

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

EDIFICIO B1



ACTIVIDADES:

- *Colocación de formaleta en columnas y muros.*
- *Colocación de concreto en columnas y muros.*

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

EDIFICIO B2

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- *Relleno de material selecto en fundaciones.*

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019



ACTIVIDADES:

- *Relleno de material selecto en fundaciones.*

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

EDIFICIO B3

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- *Desencofrado de formaleta en losa de entrepiso.*

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

EDIFICIO B3



ACTIVIDADES:

- *Desencofrado de formaleta en losa de entrepiso.*

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

EDIFICIO B4

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- *Colocación de mampostería perimetral planta baja.*

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

EDIFICIO B4



ACTIVIDADES:

- Colocación de formaleta en columnas y muros de 2do nivel.
- Colocación de concreto en muros y columnas en 2do nivel.

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019



ACTIVIDADES:

- *Colocación de formaleta en columnas y muros de 2do nivel.*
- *Colocación de concreto en muros y columnas en 2do nivel.*

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

INFORME FOTOGRÁFICO

EDIFICIO C1



CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES :

- *Colocación de formaleta en losa de techo.*
- *Colocación de acero en vigas de losa de techo.*

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

EDIFICIO C1



ACTIVIDADES :

- *Colocación de formaleta en losa de techo.*
- *Colocación de acero en vigas de losa de techo.*

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

EDIFICIO C2



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- Colocación de formaleta en losa de techo.
- Colocación de acero en vigas de losa de techo.

EDIFICIO C2



ACTIVIDADES:

- *Colocación de mampostería reforzada perimetral.*

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

EDIFICIO C2



Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

EDIFICIO C5



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- Colocación de formaleta en columnas de 2do nivel.
- Colocación de concreto en columnas de 2do nivel.

EDIFICIO C5



ACTIVIDADES:

- *Colocación de formaleta en columnas de 2do nivel.*
- *Colocación de concreto en columnas de 2do nivel.*

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

EDIFICIO C6

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- Colocación de formaleta en losa de entrepiso.
- Colocación de acero en losa de entrepiso.

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

EDIFICIO C6



ACTIVIDADES:

- *Colocación de formaleta en losa de entrepiso.*
- *Colocación de acero en losa de entrepiso.*

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019



ACTIVIDADES:

- *Colocación de formaleta en losa de entresuelo.*
- *Colocación de acero en losa de entresuelo.*

EDIFICIO D1

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- Colocación de replantillo.
- Colocación de acero en fundaciones.

EDIFICIO D1



ACTIVIDADES:

- Colocación de replantillo.
- Colocación de acero en fundaciones.


Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

EDIFICIO D1



Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

EDIFICIO D1



Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

EDIFICIO D2

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Plano de Ubicación

ACTIVIDADES:

- Colocación de formaleta en columnas.
- Colocación de concreto en columnas.

EDIFICIO D2



ACTIVIDADES:

- *Colocación de formaleta en columnas.*
- *Colocación de concreto en columnas.*

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019



Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019





Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

GENERALES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SAN CRISTOBAL



Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019



Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019



Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019



Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019



Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019